

MTOPZD0000 - emeter3 user interface for MT300W3200

LEGGE E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAREL





fig. 1



tab. 1



fig. 2

ENGLISH

■ Front panel and value setup (fig. 1)

In the measurement mode: press the key 1 to scroll the measurement pages. press the key 2 to scroll the information pages of the instrument. Holding the button 2 pressed for at least 3 sec, you access parameter programming and setting.

In the programming mode: press the key 1, to scroll the menus or increase/decrease the values to be set up. With button 2 you can enter the submenus and change the value changing mode from positive to negative or vice versa according to the logic indicated in fig.3: Step "a", pressing button 2, the letter C appears in the bottom row, indicating the possibility to change the values increasing them by means of button 1. Step "b", pressing again button 2, -C appears in the bottom row, indicating the possibility to decrease the values by means of button 1. Step "c", To confirm the selected value, hold button 2 pressed until the mark - of letter C disappears. This way, the value is confirmed.

The frontal red LED (3, fig.1) flashes proportionally to the measured imported energy.

Wrong phase sequence indicator (4, fig 1), the hazard triangle is displayed in case of wrong phase sequence (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ PROGRAMMING BLOCK

It is possible to block the access to programming by means of a specific trimmer positioned on the rear of the removable display unit. Turn the trimmer clockwise up to its run end with the help of a suitable screwdriver as shown in figure 2 point 5.

■ BASIC PROGRAMMING AND RESET

To enter the complete programming mode, press the key 2 for at least 3 sec. (fig 1). Entering the programming mode, all the measurements and control functions are inhibited. During this phase the flashing of the LED has not to be considered.

1 PASS?: entering the right password (default value is 0) allows access to the main menu.

2 CnG PASS: it allows changing the password.

3 APPLIC: it allows selecting the pertinent application. (A to F).

SYS: it allows selecting the electrical system. 3Pn: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P1: 3-phase balanced with or without neutral; 2P: 2-phase; 1P: single phase.

5 Ut rAtio: VT ratio (1.0 to 999). Example: if the connected VT primary is 5kV and the secondary is 100V, the VT ratio to be set is 50 (that is 5000/100).

Ct rAtio: CT ratio (1.0 to 999). Example: if the connected CT primary is 3000A and the secondary is 5A, the CT ratio is 600 (that is: 3000/5). **Note:** The maximum VT by CT ratio is 1187 (max 5.5MW measured).

PuLSE: selects the pulse weight (kWh per pulse; programmable from 0,001 to 9,99).

8 t.on: T ON time (30msec or 100msec).

P. tEST: sets the simulated power value (kW) to which a proportional pulse sequence according to "PULSE" corresponds. The function is active until you remain within the menu.

10 tEST: activated on the pulse output when ON (for "APPLIC" C, D, E and F only).

11 Add.: serial address: from 1 to 247.

12 bAud: baud rate: from 9.6 to 115.2 kbps.

13 PArity: no or even.


14 bStop: StoPbit: 1 or 2.

15 Abilita o meno la visualizzazione dei valori THD

16 EnE rES: reset of all the meters (for "APPLIC" C, D, E and F only).

17 End: it allows exiting the programming mode by pressing the key 2 (see fig 1).

01 PASS? → **02 CnG PASS** → **03 APPLIC** → **04 595 3Pn** → **05 Ut rAt. 10** → **06 PuLSE 0.10** → **07 t.on 30** → **08 P. tEST** → **09 tEST off** → **10 tEST off** → **11 Add. 1** → **12 bAud 96** → **13 PArity no** → **14 bStop 1** → **15 thd off** → **16 EnE rES** → **17 End**



In measurement mode
Al modo misura
Zum Messmodus
Au mode mesure
En el modo de medición

ITALIANO

■ Pannello frontale ed impostazioni valori (fig. 1)

In modalità misura: tasto 1, scorre le pagine di misura. Tasto 2 scorre le pagine informazioni dello strumento. Tenendo premuto per almeno 3sec il tasto 2 si accede alla programmazione e impostazioni parametri.

In modalità programmazione: tasto 1, scorre i menù o incrementa/decresce i valori da impostare. Il tasto 2, entra nei sottomenù e cambia la modalità di incrementazione dei valori da positiva a negativa e viceversa secondo la logica riportata nella fig.3: passo "a", premendo il tasto 2 compare una lettera C nella riga inferiore indicante la possibilità di agire sui valori incrementandoli mediante il tasto 1. Passo "b", premendo ulteriormente il tasto 2 compare -C nella riga inferiore indicante la possibilità di agire sui valori decrementandoli mediante il tasto 1. Passo "c", Per confermare il valore selezionato tenere premuto il tasto 2 finché il segno - (se presente) e la lettera C scompariranno, il valore sarà così confermato.

Il LED rosso frontale (3, fig.1) lampeggia proporzionalmente alla misura o di energia importata. Indicatore di sequenza fase errata (4, fig 1), il triangolo di pericolo viene visualizzato in caso di sequenza fasi errata (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ BLOCCO DELLA PROGRAMMAZIONE

E' possibile bloccare l'accesso alla programmazione mediante un apposito trimmer posizionato nel retro dell'unità display removibile. Girare in senso orario fino a fondo corsa il trimmer con l'aiuto di un cacciavite adeguato come illustra la fig. 2 punto 5.

■ PROGRAMMAZIONE E RESET

Per accedere alla programmazione completa dello strumento premere il tasto 2 per almeno 3sec. (fig 1). Quando si accede alla programmazione, si inibiscono tutte le funzioni di misura e controllo (il trimmer non deve essere posizionato in lock, fig. 2). In questa fase il lampeggio del LED frontale non deve essere considerato.

■ PROGRAMMAZIONE E RESET

Per accedere alla programmazione completa dello strumento premere il tasto 2 per almeno 3sec. (fig 1). Quando si accede alla programmazione, si inibiscono tutte le funzioni di misura e controllo (il trimmer non deve essere posizionato in lock, fig. 2). In questa fase il lampeggio del LED frontale non deve essere considerato.

1 PASS?: inserendo il valore di password corretto (di default 0) si accede al menù principale.

2 CnG PASS: nuova password, personalizza la password.

3 APPLIC: seleziona l'applicazione pertinente. (da A to F).

SYS: sistema elettrico: 3Pn: trifase sbilanciato con neutro; 3P: trifase sbilanciato senza neutro; 3P1: trifase bilanciato con o senza neutro; 2P: bifase; 1P: monofase.

5 Ut rAtio: VT ratio (1.0 to 999). Esempio: se il primario del TV connesso è di 5kV e il secondario è di 100V il rapporto di TV corrisponde a 50 (ottenuto eseguendo il calcolo: 5000/100).

Ct rAtio: CT ratio (1.0 to 999). Esempio: se il primario del TA ha una corrente di 3000A e il secondario di 5A, il rapporto TA corrisponde a 600 (ottenuto eseguendo il calcolo: 3000/5). **Note:** Il massimo rapporto VT per CT è 1187 (misura massima 5,5MW).

7 PuLSE: seleziona il peso dell'impulso (kWh per impulso; programmabile da 0,01 a 9,99).

8 t.on: tempo T ON (30 o 100 milli secondi).

P. tEST: imposta il valore di potenza (kW) simulata a cui corrisponderà una frequenza degli impulsi ad essa proporzionale in base a "PULSE", la funzione è attiva finché si rimane nel menù.

10 tEst: (SOLO CON "APPLIC" C, D, E e F vedere menù n. 3), attivo su uscita impulsi con selezione ON.

11 Add.: indirizzo seriale: da 1 a 247.

12 bAud: velocità di comunicazione da 9,6 a 115,2 kbps

13 PArity: no o pari

14 bStop: StoPbit: 1 o 2.

15 Abilita o meno la visualizzazione dei valori THD

16 EnE rES: azzeramento di tutti i contatori totali (SOLO CON "APPLIC" C, D, E e F).

17 End: per tornare al modo misura premere il tasto 2 (vedere figura 1).

DEUTSCH

■ Vorderes Bedienfeld und Werteinstellungen (fig. 1)

Im Messmodus: Taste 1, durchblättert die Meßseiten. Taste 2 durchblättert die Informationsseiten des Geräts. Bei Gedrückthalten der Taste 2 für mindestens 3 Sek. loggen Sie sich in die Programmierung und Parametereinstellungen ein.

Im Programmiermodus: Taste 1 durchblättert die Menüs bzw. erhöht/verringert die einzustellenden Werte. Mit Taste 2 gelangt man in die Untermenüs und ändert die Zunahmemodalität der Werte von positiv in negativ und umgekehrt je nach der in Fig. 3 angegebenen Logik: Schritt a: bei Drücken der Taste 2 wird ein Buchstaben C in der unteren Zeile angezeigt, der die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu steigern. Schritt b: bei weiterem Drücken der Taste 2 wird -C in der unteren Zeile angezeigt, was die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu verringern. Schritt c: Zur Bestätigung des gewählten Werts die Taste 2 so lange gedrückt halten bis das Zeichen - des Buchstabens C erlischt, dadurch wird der Wert bestätigt.

Die vordere rote LED-Leuchte (3, Fig.1) blinkt proportional zur gemessenen aufgenommenen Energie. **Anzeige von falscher Phasenfolge (4, fig.1),** das Gefahrendreieck wird bei falscher Phasenfolge angezeigt (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ SPERRER DER PROGRAMMIERUNG

Der Zugriff auf die Programmierung kann mit einem entsprechenden auf der Rückseite der entfernbarer Anzeigeneinheit positionierten Trimmer blockiert werden. Den Trimmer mithilfe eines passenden Schraubenziehers, wie auf Abb. 2 Punkt 5 dargestellt, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

■ PROGRAMMIERUNG UND RÜCKSETZEN

Um den Programmiermodus zu gelangen, muss die Taste 2 für mindestens 3 Sek. gedrückt werden (siehe Abb.1). Im Programmiermodus werden alle Mess- und Kontrollfunktionen inaktiv. Diese Phase hat keinen Bezug zu dem Blinken der LED.

■ PROGRAMMATION ET REMISE A ZERO

Pour accéder à la programmation complète de l'instrument, appuyer pendant au moins 3 sec. sur la touche 2 (comme indiqué à la figure 1). Si l'on accède à la programmation, toutes les fonctions de mesure et contrôle sont inhibées.

Pendant cette phase, le clignotement de la LED ne doit pas être pris en compte

1 PASS?: en introduisant la valeur du mot de passe correct (par défaut 0), on accède au menu principal.

2 CnG PASS: permet de changer le mot de passe.

3 APPLIC: permet de sélectionner l'application pertinente (de A à F). Pour les détails voir la page suivante.

4 SYS: permet de sélectionner le système électrique. 3Pn: trifasico desequilibrato con neutro; 3P: trifasico desequilibrato sin neutro; 3P1: trifasico equilibrato con o sin neutro; 2P: bifasico; 1P: monofasico.

5 Ut rAtio: relazione del trafo di tensione VT (1,0 a 999). Ej: si el primario del trafo conectado es 5kV y el secundario es 100V, la relación del trafo de tensión es 50 (es decir, 5000/100).

6 Ct rAtio: relación del trafo de intensidad CT (1,0 a 999). Ej: si el primario del trafo conectado es 3000A y el secundario es 5A, la relación del trafo de intensidad es 600 (es decir, 3000/5). **Note:** El máximo VT por el trafo de intensidad CT es 1187 (máx. 5,5MW medidos).

7 PuLSE: selecciona el valor del pulso (kWh por pulso; programable de 0,01 a 9,99).

8 t.on: Tiempo T ON (40ms o 100ms).

P. tEST: (SÓLO CON "APPLIC" C, ver menú n. 3), configura el valor de potencia simulada (kW) a la que corresponderá una frecuencia de los pulsos proporcional a ésta en base a "PULSE". La función está activa mientras se permanece en el menú.

10 tEST: (SÓLO CON "APPLIC" C, D, E y F), activado sobre la salida de impulsos después de seleccionar ON.

11 Add.: permite seleccionar la dirección serie del instrumento: de 1 a 247.

12 bAud: velocidad de transferencia: de 9,6 a 115,2 kbps

13 PArity: no o igual

14 bStop: StoPbit: 1 o 2.

15 Abilita o meno la visualizzazione dei valori THD

16 EnE rES: permite la puesta a cero de todos los contadores totales (SÓLO CON "APPLIC" C, D, E y F).


17 End: permite salir del modo de programación pulsando la tecla 2 (ver fig. 1).

FRANÇAIS

■ Panneau frontal et configurations valeurs (fig. 1)

En mode mesure: touche 1, les pages de mesure défilent. Touche 2, les pages d'informations de l'instrument défilent. En maintenant enfonce pendant au moins 3 sec. la touche 2, on accède à la programmation et configurations paramètres.

En mode programmation: touche 1, les menus défilent ou les valeurs à configurer augmentent/baissent. La touche 2 entre dans les sous-menus et change le mode d'incrémentation des valeurs de positif à négatif et vice-versa selon la logique reportée dans la fig. 3: Étape a, en appuyant sur la touche 2, la lettre C apparaît sur la ligne inférieure indiquant la possibilité d'actionner sur les valeurs en les augmentant à l



APPLIC:	A B C D E F	B C D E F*	B C D E F	B C D E F	B C D E F	B C D E F	B C D E F	B C D E F	B C D E F	
Measuring pages. Pagine di misura. Meßseiten. Pages de mesure. Páginas de medida.	123456.7 kW 123	kvarh 123	PF 0.98 50	L 0.98 0.97 0.96	L 100 100	L 100 100	L 400 400	L 230 230	L 230 230	L 123456.7 kWh 123

Available variables only with RS485.
Variabili disponibili solo da RS485.
Vorhandene Variablen nur mit RS485.
Variables disponibles seulement avec RS485.
Variables disponibles sólo con RS485.

(*) in application F kvarh is calculated by both positive and negative kvar integration
(*) nell'applicazione F kvarh è calcolato mediante integrazione sia dei kvar positivi che di quelli negativi
(*) in Anwendung F kvarh wird an Hand der positiven und negativen kvar-Integration berechnet
(*) dans l'application F kvarh est calculé en intégrant le kvar positif et négatif
(*) en aplicación F kvarh se calcula por la integración positiva y negativa de kvar

Applications A, B, C: easy connection (do not consider the current direction); D, E and F consider the current direction
Applikationen A, B, C: einfache Anschluss (die Richtung des Stroms wird nicht berücksichtigt); D, E und F die Richtung des Stroms wird berücksichtigt
A, B, C Anwendungen: einfache Anschluss (die Richtung des Stroms wird nicht berücksichtigt); D, E und F die Richtung des Stroms wird berücksichtigt
Applications A, B, C: branchement facile (la direction du courant n'est pas considérée); D, E et F la direction du courant est considérée
Aplicaciones A, B, C: fácil conexión (no se considera la dirección de la corriente); D, E y F se considera la dirección de la corriente



In case of wrong phase sequence.
In caso di sequenza fasi errata.
Bei falscher Phasenfolge.
En cas de séquence phases erronée.
En caso de secuencia de fase incorrecta.



Phase to phase voltage
L1-2, L2-3, L3-1.
Tensioni concatenate
L1-2, L2-3, L3-1.
Spannung Phase-Phase
L1-2, L2-3, L3-1.
Tension phase-phase
L1-2, L2-3, L3-1.
Tensión entre fases
L1-2, L2-3, L3-1.



System values.
Valori di sistema.
Systemwerte.
Valeurs de système.
Valores del sistema.



Bit stop = 1
Bit di stop = 1
Bitstopp = 1
Bit d'arrêt = 1
Bit de paro = 1

Baud rate.
Velocità di comunicazione.
Baud-rate.
Débit en Bauds.
Velocidad en baudios.



Year of production (Y. 2008) and firmware release (r.A0).
Anno di produzione (Y. 2008) e versione del firmware (r.A0).
Herstellungsjahr (Y. 2008) und Version der Firmware (r.A0).
Année de production (Y. 2008) et version firmware (r.A0).
Año de fabricación (Y. 2008) y versión del firmware (r.A0).

kWh per pulse (LED).
kWh per impulso (LED).
kWh pro Impuls (LED).
kWh par impulsión (LED).
kWh por pulso (LED).

Type of system (SYS 3P.n) and type of connection (4 wires).
Tipo di sistema (SYS 3P.n) e tipo di collegamento (4 fili).
Systemtyp (SYS 3P.n) und AnschlussTyp (4 Adern).
Type de système (SYS 3P.n) et type de branchement (4 câbles).
Tipo de sistema (SYS 3P.n) y tipo de conexión (4 hilos).

Current transformer ratio.
Rapporto di trasformazione amperometrica.
Stromwandler-Verhältnis.
Ratio de transformateur ampèremètre.
Relación del transformador de corriente.

Voltage transformer ratio.
Rapporto di trasformazione voltmetrica.
Spannungswandler-Verhältnis.
Ratio de transformateur de tension.
Relación del transformador de tensión.


Pulse output: kWh per pulse.
Uscita impulsi: kWh per impulso.
Impulsausgang: kWh pro Impuls.
Sortie impulsions: kWh par impulsion.
Salida pulsos: kWh por pulso.

Serial communication address.
Indirizzo di comunicazione seriale.
Serielle Kommunikationsadresse.
Adresse de communication série.
Dirección de comunicación serie.

Secondary Address.
Indirizzo secondario.
Sekundäradresse.
Adresse Secondaire.
Dirección secundaria.

Baud rate.
Velocità di comunicazione.
Baud-rate.
Débit en Bauds.
Velocidad en baudios.

CAREL



ENGLISH

■ Transforming the instrument from DIN guide fitting to panel fitting and vice versa.

To remove the display unit, by means of a screwdriver of suitable dimensions, operate on slots (1 and 2) on the sides of the instrument, pressing the fastening tabs (3 and 4), then carefully remove (5) the display unit.


To transform the instrument from panel fitting to DIN guide fitting, rotate the measurement base from A to B.

To transform the instrument from DIN guide fitting to panel fitting, rotate the measurement base from B to A.

To insert the display unit, gently push it (6) in its seat, as shown in the images, until you hear the "clicks" of the elastic tabs (3 and 4) which signal the correct fitting in the slots (1 and 2).

■ Green LED, fig. C3.

If the instrument is used as converter, that is without display unit, the green LED shows that the instrument is powered, if the LED flashes, it shows that the instrument is connected to the serial network and is communicating.



ITALIANO

■ Trasformare lo strumento da montaggio a guida DIN a montaggio a pannello e viceversa.

Per togliere l'unità display, mediante un cacciavite a taglio di dimensioni adeguate agire sulle asole (1 e 2) ai lati dello strumento premendo le linguette di fissaggio (3 e 4), quindi estrarre (5) con cura l'unità display.


Per trasformare lo strumento da montaggio a pannello a guida DIN, girare su se stessa la base di misura da A a B.

Per trasformare lo strumento da guida DIN a montaggio a pannello, girare su se stessa la base di misura da B ad A.

Per inserire l'unità display, spingerla (6) delicatamente nella sede predisposta, come illustrano le immagini a lato, fino a che si avvertono i "click" delle linguette elastiche di fissaggio (3 e 4) a significare il corretto incastro delle stesse nelle asole (1 e 2) di chiusura.

■ LED verde, fig. C3.

Nel caso lo strumento sia utilizzato come convertitore, quindi senza unità display, il LED verde indica la presenza dell'alimentazione, se il LED è lampeggiante esso indica che lo strumento è collegato alla rete seriale e sta comunicando.



DEUTSCH

■ Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel und umgekehrt.

Zur Herausnahme der Anzeigeneinheit, mit einem entsprechend großen Schlitzschraubenzieher durch die Ösen (1 und 2) an den Seiten des Geräts auf die Befestigungszungen (3 und 4) drücken und dann die Anzeigeneinheit vorsichtig herausziehen (5).

Zur Umwandlung der Gerätemontage von Tafel in DIN Schiene, die Messbasis um sich selbst von A auf B drehen.

Zur Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel, die Messbasis um sich selbst von B auf A drehen.

Zum Einsetzen der Anzeigeneinheit, diese (6) vorsichtig in das vorgesehene Gehäuse schieben bis das "Klicken" der elastischen Befestigungszungen (3 und 4) zu hören ist, welches ihr korrektes Einrasten in den Verschlüssen (1 und 2) bedeutet.

■ Grüne LED-Leuchte, Abb. C3.

Wenn das Gerät als Wandler verwendet wird, also ohne Anzeigeneinheit, zeigt die grüne LED-Leuchte die vorhandene Speisung an, bei ihrem Blinken zeigt die LED-Leuchte auch an, dass das Gerät an ein serielles Netz angeschlossen ist und gerade kommuniziert

! Warning

- EMC responsibility: this product is to be integrated and/or incorporated into the final apparatus or equipment. Verification of conformity to the laws and technical standards in force in the country where the final apparatus or equipment will be operated is the manufacturer's responsibility. Before delivering the product, Carel has already completed the checks and tests required by the relevant European directives and harmonised standards, using a typical test setup, which however cannot be considered as representing all possible conditions of the final installation.
- Functional safety: when the product never provides safety: "This product does not feature any functions providing protection, limitation or functional safety to the controlled devices."

UL NOTES

UL evaluated accessory (MTOPZD0000) for MT300W3200 device (series CAREL emeter3).